



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» Партизанского городского округа
- 1.2. Адрес объекта 692864, город Партизанск, ул. Аэродромная, 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1442,5 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 6668,7 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1938 год, последнего капитального ремонта - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 1916 год, капитального - \_\_\_\_\_
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» Партизанского городского округа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Партизанск, ул.Аэродромная,2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования администрации Партизанского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692864, г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28, тел. (факс) 8 (42363) 6-21-38, электронный адрес: gorono@partizansk.org

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 340 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)-да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1. Автобус №1,3,6- остановка «ГДК»
2. Автобус № 5, 5Т- остановка «Рынок»
3. Автобус 2,7- остановка «Швейная фабрика»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1.200 м, 2. 400м, 3.500м

3.2.2 время движения (пешком) 1.3-5мин., 2. 5-10мин., 3. 10-15мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет- 1.перекресток нерегулируемый, 2.перекресток регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет- нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) –спуск и подъем по дороге

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид
--------	---	--

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт и капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**

Директор МБОУ «СОШ №12» *Mej* Магарламова Елена Мирза- Юсуповна  
Тел.: 8 (42363) 6-20-41

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 12» ПГО  
город Партизанск ул.Аэродромная, 2  
наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Не выявлены	-	-	
1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1	Неровное асфальтное покрытие, отсутствует место отдыха, отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	К.О.С.	Ремонт асфальтного покрытия, оборудование скамеек, нанесение тактильных средств	ТР
1. 3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1. 4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1. 5	Автостоянка и парковка	нет	-		-	К.О	Определить зону для парковки выделить места для инвалидов	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Неровное асфальтное покрытие, отсутствует место отдыха, отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути, отсутствие стоянки	К.О.С.		ТР, КР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (Г,У), ДУ-И(К,О,С)		1	Текущий ремонт и капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению на прилегающей территории требуется ремонт асфальтового покрытия для обеспечения доступа ко всем входам в здание, нанесение контрастных полос вдоль направления движения к входу в здание, оборудование мест отдыха. Для оборудования стоянки требуется дополнительное архитектурно - техническое решение и согласование с администрацией ГО

**Фото №1: Территории, прилегающей к зданию (участка)**



## I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 12» ПГО  
город Партизанск ул.Аэродромная, 2  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-		Не выявлены	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	2	Нет контрастной полосы, отсутствует кнопка вызова сотрудников для инвалидов колясочников	К	Установить кнопку вызова сотрудников для инвалидов колясочников	ТР
2.5	Тамбур	есть	-		Нет контрастной полосы		Нанесение контрастной полосы	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие кнопки вызова сотрудников	О.С.К		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (К,О,С)	-	2	Капитальный, текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо выполнить нанесение яркой контрастной маркировки, а также установить кнопку вызова сотрудников для инвалидов колясочников



**Фото №2: Входа (входов) в здание**



**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 12» ПГО  
город Партизанск ул.Аэродромная, 2  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	3	Отсутствие информации о размещении кабинетов, пути движения	все	Разместить информацию	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	3	Не нанесена яркая контрастная маркировка, нет поручней, отсутствует пандус	К,О,С.	Нанесение полос, предусмотреть установку поручней и пандуса	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует пандус	К	Установка пандуса	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не нанесена яркая контрастная маркировка, нет поручней, пандуса	О.С.К		

**II Заключение по зоне:**

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------	-----------	------------	--------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И(К,О,С)	-	3	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** необходима установка поручней и пандуса на лестнице первого этажа, разместить информацию о размещении кабинетов, пути движения

Фото №3: Пути (путей) движения внутри здания



**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 12» ПГО  
город Партизанск ул. Аэродромная, 2  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	4	Нет обозначение кабинетов	К,С,	Обозначить кабинет	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (У,Г) ДЧ-И(К,О,С)	-	4	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Фото №4: Кабинетная форма обслуживания**



### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется



### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 12» ПГО  
город Партизанск ул.Аэродромная, 2  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	5	В имеющихся туалетных комнатах отсутствуют поручни, крючки для костылей, нет информации для слабовидящих, отсутствует кнопка вызова сотрудников. Отсутствует универсальная кабина	К.О.С.	Оборудование туалетной комнаты, установка тактильного или светового табло	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна быть оборудована не менее: ширина – 1,65м. глубина – 1,8м. ширина двери – 0,9м.,	О,С,К		

					крючки для одежды, костылей, откидные опорные поручни, штанги			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И(У,Г), ДЧ-И(О,С), ВНД (К)	-	5	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в связи с невозможностью доступа инвалидов колясочников на второй этаж, необходимо в ходе текущего ремонта выполнить мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов – колясочников, с поражением опорно-двигательного аппарата, одной из туалетных комнат на первом этаже

**Фото №5: Санитарно-гигиенические помещения**



**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 12» ПГО  
город Партизанск ул.Аэродромная, 2  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствует схема и указатели расположения кабинетов, указатели движения по коридорам, световые средства информации, отсутствует обозначения на дверях кабинетов по пути движения.	К.О.Г.С.У.	Предусмотреть схему расположения кабинетов, указатели движения, световые средства информации,	Т.Р.
6.2	Акустические средства	да	-	-	Не выявлено	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	С.О.	Разместить тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам	Т.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения д.б. комплексными и предусматрива	все		

					ть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И(У,Г,К,О), ДЧ-И(С)	-	-	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при проведении мероприятий по обеспечению системой средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, а так же при условии: оборудования пандуса в рекреации первого этажа; оборудования туалетной комнаты объект будет доступен всем категориям инвалидов